



Legende

- FUCHS Schmierstoffe GmbH
- Valspar Industrie GmbH
- Bereiche mit Auffüllungen > BBodSchV und Z1.2

Titel Untergrundverunreinigungen ehem. Fuchs und ehem. Valspar		HYDR.O. GEOLGEN UND INGENIEURE Sigmundstraße 10-12 52070 Aachen Tel: 02 41 . 60 90 2-0 Fax: 02 41 . 60 90 2-21
Auftraggeber KapTur Immobilien GmbH Bahnhofstr. 10, 65510 Idstein		
bearbeitet/geprüft vo	gezeichnet ma	Projekt-Nr. 10020
Datum 14.01.2025	Maßstab 1:2500	Anlage 2

Pfad- und Datei-bezeichnung: 2010\10020_Valspar_Eschweiler5 Plaene HYDROICAD